


旧焼却施設解体工事 工事進捗状況 (令和5年5月度)

写真の撮影箇所



○配管エルボ部保温材(アスベスト含有) 撤去作業を行いました。

○屋上アスファルト防水(アスベスト)の撤去を行いました。

(進捗率 72%)



① 配管エルボ切断前 養生状況



② 配管エルボ撤去状況 (直管部分にて切断)



③ 屋上アスファルト防水 撤去状況



④ 屋上アスファルト防水 撤去状況

進捗率 (72%)

