


# 旧焼却施設解体工事 工事進捗状況 (令和5年4月度)

写真の撮影箇所



○事務所等の内装材の解体撤去作業を行いました。

○建屋の外壁（北面・西面）のアスベスト除去作業を行いました。

(進捗率 70%)



工事名 旧焼却施設解体工事  
 工事項目 解体工事 撮影対象 2階  
 撮影月日 R5.4.3  
 寸法 内装材撤去状況  
大野建 五十嵐 第一建設株式会社

内装材撤去状況



工事名 旧焼却施設解体工事  
 工事項目 解体工事 撮影対象 2階作業員社室  
 撮影月日 R5.4.4  
 寸法 内装材撤去状況  
大野建 五十嵐 第一建設株式会社

内装材撤去状況



工事名 旧焼却施設解体工事  
 工事項目 解体工事 撮影対象 1階更衣室  
 撮影月日 R5.4.6  
 寸法 石棉含有建材(レベル3)撤去状況  
大野建 五十嵐 第一建設株式会社

内装材撤去状況 (アスベスト含有床材)



工事名 旧焼却施設解体工事  
 工事項目 解体工事 撮影対象 2階廊下  
 撮影月日 R5.4.6  
 寸法 石棉含有建材(レベル3)撤去清掃状況  
大野建 五十嵐 第一建設株式会社

アスベスト含有床材 撤去後清掃状況



外壁アスベスト除去作業状況



外壁アスベスト除去後 封じ込め作業

進捗率 (70%)

