


## 旧焼却施設解体工事 工事進捗状況（令和4年9月度）

写真の撮影箇所



○建屋内部においては炉内の残留灰回収と煙突内・炉室内のダイオキシン類の高圧水による洗浄作業、建屋の外部ではアスベストの除去作業を行いました。

（進捗率 27%）




煙突内ダイオキシン類洗浄作業（作業中）



煙突内ダイオキシン類洗浄作業（洗浄後）



炉室内ダイオキシン類洗浄作業（作業中）



炉室内ダイオキシン類洗浄作業（洗浄後）



炉室内ダイオキシン類洗浄作業（作業中）



炉室内ダイオキシン類洗浄作業（洗浄後）



アスベスト除去前 飛散防止湿润化



アスベスト除去作業



アスベスト除去作業完了



アスベスト粉 袋詰め作業

# 進捗率

