


旧焼却施設解体工事 工事進捗状況（令和4年8月度）

写真の撮影箇所



○ダイオキシン類の除染作業に際して、外部環境への飛散防止のための密閉化が実施されています。9月は、残留灰の撤去と、建屋・煙突の除染作業を行います。

（進捗率 5.5%）



① 全景写真



② 煙突密閉化の状況



③ 北面 軒天・窓枠・下屋密閉化の状況



④ 南面外観



除染水ろ過装置 設置状況
※ろ過した水は除染用の水として再使用



煙突頂部 状況

進捗率

