


旧焼却施設解体工事 工事進捗状況 (令和5年7月度)

写真の撮影箇所



- 整地作業を行いました。
- 仮囲い・現場事務所等の撤去作業を行い、工事が完了しました。

(進捗率 100%)



整地状況



整地完了



仮囲い撤去状況



工事完了

進捗率 (100%)

