


旧焼却施設解体工事 工事進捗状況 (令和5年6月度)

写真の撮影箇所



○建屋および基礎の解体撤去・埋設物撤去作業を行いました。

(進捗率 90.5%)



煙突解体状況



躯体解体状況



基礎解体状況



地下重油タンク撤去状況

進捗率 (90.5%)

