


旧焼却施設解体工事 工事進捗状況 (令和4年7月度)

写真の撮影箇所



○対象施設の仮囲いが完了しました。8月からはダイオキシン類の除染作業に向けて、土壌への浸透防止用土間コンクリートの打設・建屋の密閉化を予定しております。
(進捗率 0.1%)



南面全景写真 (仮囲い完了後)



敷地仮囲い状況写真

進捗率

